



改善箇所説明図




対策前



警告表示の色が白

対策後

スラストベアリングとガイドワッシャが独立
(スラストベアリングとガイドワッシャの間に
ワッシャを追加)



警告表示の色が黄色