




# 改善箇所説明図



## 改善箇所

エアバッグの構成部品である  
ロータリースイッチが、接触  
不良をおこし事故等の前面衝  
突時にエアバッグが展開しな  
い恐れがあります。



## 作業終了識別

以上の作業終了後、ストラット上部に黄色いペイント  
マークを付ける（上図指示部）