


改善箇所説明図

識別：パルクヘッド上部
の車台番号打刻位置
左側に白又は黄ペイ
ント塗布

● *WAUZZZ6LZYA000409●



助手席用エアバッグ装置



不 具 合 発 生 個 所

助手席用エアバッグ装置

助手席用エアバッグ装置に於いて、
エアバッグを展開させる為のガス
発生装置に不具合がある為、衝突
時のエアバッグ展開速度が本来の
速度より遅くなる恐れがある。

注意：  は交換部品を示す。

改善前

エアバッグ装置のID番号が
DJGXA0AS又は
DJGYE08H



エアバッグ装置
ID番号ステッカー
貼付位置

改善後

改善内容

全車両、当該エアバッグ装置を良品と交換する。



エアバッグ装置
ID番号ステッカー
貼付位置

良品のエアバッグ装置のID番号は

DLH430HX

DLH430JB