


改善箇所説明図



〈改善内容〉全車両、当該電気配線とABS機器のブラケット間の隙間を点検し、5mm以下の場合は、樹脂製保持具で固定し、隙間を保持する。なお、電気配線が損傷しているものは新品に交換する。