


改善箇所説明図



外気温が高い条件下において、空気圧不足の状態での高速での連続走行を行うと、タイヤ表面のゴムが剥離し、最悪の場合、バーストする等事故が発生するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該タイヤを良品と交換する。

注: は交換部品を示す。

不具合品

1. Firestone P235/75 R15 RADIAL ATX — 北米及びメキシコ製 (除く FIREHAWK ATX)
2. Firestone P235/75 R15 RADIAL ATX II — 北米及びメキシコ製
3. Firestone P235/75 R15 Wilderness AT — 米国イリノイ州ディケイター工場製

※ タイヤ内側側面に「MADE IN U.S.A.」又は「MADE IN MEXICO」と刻印されています。

良品

Firestone P235/75 R15 RADIAL ATX II — 日本製

※ タイヤ内側側面に「MADE IN JAPAN」と刻印されています。