


改善箇所説明図




不具合発生箇所

制動装置のABS油圧制御装置内の油圧調整バルブに製造不良のものがあつたため、そのままの状態で使用を続けると、当該バルブからブレーキオイルが漏れ、最悪の場合、ABS及びトラクションコントロールシステム(滑りやすい路面でのホイールスピンを制御する機能)が正しく作動しないおそれがある。



ブレーキ油圧モジュレータバルブ



＜改善内容＞

全車両、当該ABS制御装置の油圧調整バルブを点検し、作動不良のものは良品と交換する。

注：  は交換部品を示す。

点検方法

製造番号を確認し、専用診断機を用いABS制御装置の油圧調整バルブの作動状況を点検する。