


改善箇所説明図



- ①全車両、パワーステアリング用油圧パイプ接続部ナットの締め付け状態を点検し、緩みのあるものは締め付けを行う。
- ②全車両、当該ナット部分に回り止めプレートを取り付ける。

注： 内は追加取り付け部品を示す。