




改善箇所説明図



シートヒーターサーモスタットの取り付け箇所



シートヒーターサーモスタット



不具合発生箇所

運転者席及び助手席のシートヒーター機構において、座面に組み込まれたサーモスタットの取り付け方法が不適切なため、座面の温度が設定温度以上に上昇することがあり、内部の熱線が硬化して損傷し、最悪の場合、損傷部分が過熱して座面の一部が焦げるおそれがある。

改善の内容

全車両、運転者席及び助手席のサーモスタットを、対策品と交換するとともに、熱線やシート生地にも損傷のあるものは、良品と交換する。

注意：  内は交換部品を示す