

改 善 箇 所 説 明 図



パーキングロックを制御している電子式変速制御装置の制御ロジックに不具合があり、シフトをパーキングに入れた際、パーキングロックが外れる可能性がある。その際、坂道に停車していた場合は最悪車両が動き出してしまう恐れがある。

改善の内容

電子式変速制御装置のソフトウェアを対策プログラムに更新する。