

改善箇所説明図



注：図中の□内は、プログラムを更新する部品を示す。

液晶表示式センターディスプレイにおいて、プログラムの設計が不適切な為にリヤカメラ画像表示状態で車両を後退して駐車後に再始動して前進方向に走行しようとするまで別途使用者が表示画像の切り替え操作をするまではリヤカメラ画像等が表示されたままでフロントカメラ画像及び左サイドカメラ画像が表示されず、直前直左の視認性が確保されない。

改善の内容

全車両、液晶表示式センターディスプレイのプログラムを走行モードの前後選択に自動的に連動し各カメラ画像を表示させ、直前直左の視認性が確保される対策プログラムに更新する。なお、販売店に入庫して対策プログラムが保存されているUSBメモリを車両のUSBポートに挿入する事により実施する。

識別：プログラムのバージョン番号が3.1.32.2305020.1以降であること。