

タカタ製エアバッグリコール未改修車両の「車検を更新しない措置」  
対象車両の車種名／認定型式 一覧

2021年11月29日

29 パターン

メーカー	通称名	型式	リコール届出番号と車検停止特例措置の施行期日								備考		
			運転席側				助手席側						
			届出番号	施行期日				届出番号	施行期日				
平成30年 5月1日	令和2年 5月1日	令和4年 5月1日		令和6年 5月1日	平成30年 5月1日	令和2年 5月1日	令和4年 5月1日		令和6年 5月1日				
SUBARU	レガシィ	TA-BP5						3382	○				
SUBARU	レガシィ	UA-BP5						3382	○				
SUBARU	レガシィ	TA-BL5						3382	○				
SUBARU	インプレッサ	LA-GD2						3578	○				
SUBARU	インプレッサ	LA-GD3						3578	○				
SUBARU	インプレッサ	TA-GDA						3578	○				
SUBARU	インプレッサ	GH-GDB						3578	○				
SUBARU	インプレッサ	DBA-GDC						3578	○				
SUBARU	インプレッサ	DBA-GDD						3578	○				
SUBARU	インプレッサ	LA-GG2						3578	○				
SUBARU	インプレッサ	LA-GG3						3578	○				
SUBARU	インプレッサ	TA-GG3						3578	○				
SUBARU	インプレッサ	TA-GG9						3578	○				
SUBARU	インプレッサ	TA-GGA						3578	○				
SUBARU	インプレッサ	DBA-GGC						3578	○				
SUBARU	インプレッサ	DBA-GGD						3578	○				
SUBARU	インプレッサ	LA-GD2						4640				○	
SUBARU	インプレッサ	LA-GD3						4640				○	
SUBARU	インプレッサ	TA-GDA						4640				○	
SUBARU	インプレッサ	GH-GDB						4640				○	
SUBARU	インプレッサ	DBA-GDC						4640				○	
SUBARU	インプレッサ	DBA-GDD						4640				○	
SUBARU	インプレッサ	LA-GG2						4640				○	
SUBARU	インプレッサ	LA-GG3						4640				○	
SUBARU	インプレッサ	TA-GG3						4640				○	
SUBARU	インプレッサ	TA-GG9						4640				○	
SUBARU	インプレッサ	TA-GGA						4640				○	
SUBARU	インプレッサ	DBA-GGC						4640				○	
SUBARU	インプレッサ	DBA-GGD						4640				○	