



改善箇所説明図



改善前

【鋼板溶接製】



改善後

【新鋼製】



改善の内容：全車両、当該ブラケットを左右とも改善後の対策品と交換する。