



改善箇所説明図



改善の内容

全車種、当該プーリを固定するボルト及びワッシャーを対策品に交換する。

識別：車種型式等が記載された銘板取付位置下部に黄色φ14の識別シールを貼り付ける。