


改善箇所説明図



注： は交換する部品を示す。

大型トラックのエアドライヤにおいて、圧縮エア排出時の騒音に対する検討が不十分なため、騒音規制値を超えるものがある。そのため、協定規則第51号に適合しないおそれがある。

改善の内容：

全車両、エアドライヤを対策品に交換する。

識別：改善実施済車には運転席側ドア開口部のシリアルナンバープレートの中中央に白色ペイントを塗布する。