




対策箇所説明図



類別：原動機室内の診断
プラグに赤色ペ
イントを塗布

型式E-A20、E-A25、E-H25、E-B20、E-A25X：クランプ2個、ホース1本
型式E-A18、E-G30、E-G35、E-L35、E-H35、
E-HD25、E-HB20、E-CA18：クランプ4個、ホース2本
型式E-CB20、E-CB25、E-BF20：クランプ6個、ホース3本



対 策 前	対 策 後
	剪断ヘッド付きホースクランプ  対策内容 クランプ及び燃料ホースを交換する。

注：  は交換部品を示す。