


不 具 合 箇 所 説 明 図



不具合発生箇所



不具合部品（ワイパーモジュール）

<不具合の状況>

ワイパーシステムにおいて、凍結などによりワイパーの動きが制限された状態で、ワイパーのスイッチを”ON”にしたままジャンプスタートを行うと、大電流が流れてワイパーモジュールが損傷することがある。そのため、最悪の場合、ワイパーが作動しなくなり視界を確保できないおそれがある。

<改善内容>

全車両、ワイパーモジュールを対策品に交換する。

<識別方法>

左ストラット部分に黄色ペイントを塗布する。