


改善箇所説明図



不具合発生箇所

メーターパネルディスプレイ



左ハンドル仕様

注： は、プログラムを書き換える部品を示す

メーターパネルディスプレイにおいて、表示プログラムが不適切なため、エンジン始動時に何も表示されないことがある。また、走行中に表示プログラムがリセットされ、短時間であるが、速度計、走行距離計及び燃料計等が表示されないおそれがある。

改善の内容

全車両、メーターパネルディスプレイの表示プログラムを書き換える。