

改善箇所説明図



注：□は、配光パラメーター設定を修正する部品を示す。

LED配光可変型前照灯のダイナミックハイビームアシスト機能において、生産工場の配光パラメーター設定が不適切なため、先行車や対向車を検知した場所をロービームで照射せずにハイビームで照射することがある。そのため、照射光線が他の交通を妨げるおそれがあり、保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、LED配光可変型前照灯の配光パラメーター設定を修正する。

識別：キャンペーステッカーに「外-3966、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、ラゲージルームフロアに貼付する。