

改善箇所説明図



CLU（クラスターユニット）の制御プログラムにおいて、設計検討が不十分なため、走行中にメーターパネルが再起動し、ブラックアウトを起こすことがある。
そのため、速度計や総走行距離計が表示されず、保安基準に適合しないおそれがある。
※CLU…運転情報を運転者へ提供する装置

対策内容

全車両、CLU の制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：対策作業実施済の車両には車台番号打刻 1 桁目の下に黄色ペイントを塗布する。