



改善箇所説明図



ラジエータキャップ



改善の内容

キャップ材質を冷間圧延鋼板よりステンレスに変更