

リコールステッカー貼付の廃止について

リコールによる改善にあたり、自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置としてリコール改善実施済車に対してリコールステッカーを貼付しておりましたが、統一的なリコールステッカー貼付の廃止に伴い、過去のリコール届出についても令和2年11月1日以降に改善を実施するものは当該ステッカーの貼付を廃止することといたしましたので、下記のとおり報告いたします。

なお、当該変更措置に関しましては、別添の案内を弊社HPで周知して参りますとともに、リコール改善の実施状況等のご確認につきましては、弊社HP^(*)での検索又は弊社コールセンター^(*)にて承っておりますことを申し添えいたします。

(*)ご購入先ブランドの車両のリコール改善実施状況等の確認については、当該ブランド各社にて対応

記

○ リコール届出書及びリコール届出一覧表の訂正内容

【訂正箇所】

自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置

【訂正内容】

「改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に、No.●●●●*のステッカーを貼付する。」等の記述を削除する。

※弊社が令和2年10月31日までに届出をおこなったリコール届出番号が対象

以 上


ダイハツ工業株式会社

リコールステッカー貼付廃止のお知らせ

これまでリコールを実施した車両に貼付しておりましたリコールステッカーについて、令和2年（2020年）11月1日より一律に貼付を廃止することをお知らせ致します。（令和2年10月31日までのリコール届出分を含みます。）

リコールステッカー貼付位置の代表例：

運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に貼付しています。



リコールが実施されているかどうかは、以下の方法にて確認いただけます。

【ご確認方法】

1. 当社HP（以下URL）で車台番号を入力して検索

https://www.daihatsu.co.jp/info/recall/search/recall_search.php

2. 日本自動車整備振興会連合会HP（以下URL）で車台番号を入力して検索


<https://www.jaspa.or.jp/portals/recallsearch/index.html>

3. リコール実施後に車両に施す、識別を確認

識別位置につきましては、各リコールの改善箇所説明図※より確認が可能です。

※改善箇所説明図は当社HPの該当リコールのページよりご確認ください。

例）運転者席側シート下前方の車台番号打刻末尾の下側に黄色ペイントを塗布します。



4. 本件についてのお問い合わせ

ダイハツお客様コールセンター : 0800-500-0182（フリーコール）