

リコールステッカー貼付の廃止について

リコールによる改善にあたり、自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置としてリコール改善実施済車に対してリコールステッカーを貼付していましたが、統一的なリコールステッカー貼付の廃止に伴い、過去のリコール届出についても令和2年11月1日以降に改善を実施するのは当該ステッカーの貼付を廃止することといたしましたので、下記のとおり報告いたします。

なお、当該変更措置に関しましては、別添の案内を弊社HPで周知して参りますとともに、リコール改善の実施状況等のご確認につきましては、弊社のHP^(*)での検索又はお客様相談センター^(*)にて承っておりますことを申し添えいたします。

(*)ご購入先ブランドの車両のリコール改善実施状況等の確認については、当該ブランド各社にて対応

記

○ リコール届出書及びリコール届出一覧表の訂正内容

【訂正箇所】

自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置

【訂正内容】

「改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に、No. ●●●●^{*}のステッカーを貼付する。」等の記述を削除する。

※弊社が令和2年10月31日までに届出をおこなったリコール届出番号が対象

以上

本田技研工業株式会社

リコールステッカー貼付の廃止について

リコールによる改善にあたり、自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置としてリコール改善実施済車に対してリコールステッカーを貼付しておりましたが、統一的なリコールステッカー貼付の廃止に伴い、過去のリコール届出についても令和2年11月1日以降に改善を実施するものは当該ステッカーの貼付を廃止することといたしましたので、下記のとおり報告いたします。

なお、当該変更措置に関しましては、別添の案内を本田技研工業株式会社HPで周知して参りますとともに、リコール改善の実施状況等のご確認につきましては、本田技研工業株式会社のHPでの検索又はお客様相談センターにて承っておりますことを申し添えいたします。

記

○ リコール届出書及びリコール届出一覧表の訂正内容

【訂正箇所】

自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置

【訂正内容】

「改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に、No. ●●●●※のステッカーを貼付する。」等の記述を削除する。

※弊社が令和2年10月31日までに届出をおこなったリコール届出番号が対象

以上

HONDA OF AMERICA MFG., INC.

リコールステッカー貼付の廃止について

リコールによる改善にあたり、自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置としてリコール改善実施済車に対してリコールステッカーを貼付しておりましたが、統一的なリコールステッカー貼付の廃止に伴い、過去のリコール届出についても令和2年11月1日以降に改善を実施するものは当該ステッカーの貼付を廃止することといたしましたので、下記のとおり報告いたします。

なお、当該変更措置に関しましては、別添の案内を本田技研工業株式会社HPで周知して参りますとともに、リコール改善の実施状況等のご確認につきましては、本田技研工業株式会社のHPでの検索又はお客様相談センターにて承っておりますことを申し添えいたします。

記

○ リコール届出書及びリコール届出一覧表の訂正内容

【訂正箇所】

自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置

【訂正内容】

「改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に、No. ●●●●※のステッカーを貼付する。」等の記述を削除する。

※弊社が令和2年10月31日までに届出をおこなったリコール届出番号が対象

以上

HONDA OF CANADA MFG.

リコールステッカー貼付の廃止について

リコールによる改善にあたり、自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置としてリコール改善実施済車に対してリコールステッカーを貼付しておりましたが、統一的なリコールステッカー貼付の廃止に伴い、過去のリコール届出についても令和2年11月1日以降に改善を実施するものは当該ステッカーの貼付を廃止することといたしましたので、下記のとおり報告いたします。

なお、当該変更措置に関しましては、別添の案内を本田技研工業株式会社HPで周知して参りますとともに、リコール改善の実施状況等のご確認につきましては、本田技研工業株式会社のHPでの検索又はお客様相談センターにて承っておりますことを申し添えいたします。

記

○ リコール届出書及びリコール届出一覧表の訂正内容

【訂正箇所】

自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置

【訂正内容】

「改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に、No. ●●●●※のステッカーを貼付する。」等の記述を削除する。

※弊社が令和2年10月31日までに届出をおこなったリコール届出番号が対象

以上

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD.

リコールステッカー貼付の廃止について

リコールによる改善にあたり、自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置としてリコール改善実施済車に対してリコールステッカーを貼付しておりましたが、統一的なリコールステッカー貼付の廃止に伴い、過去のリコール届出についても令和2年11月1日以降に改善を実施するものは当該ステッカーの貼付を廃止することといたしましたので、下記のとおり報告いたします。

なお、当該変更措置に関しましては、別添の案内を本田技研工業株式会社HPで周知して参りますとともに、リコール改善の実施状況等のご確認につきましては、本田技研工業株式会社のHPでの検索又はお客様相談センターにて承っておりますことを申し添えいたします。

記

○ リコール届出書及びリコール届出一覧表の訂正内容

【訂正箇所】

自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置

【訂正内容】

「改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に、No. ●●●●※のステッカーを貼付する。」等の記述を削除する。

※弊社が令和2年10月31日までに届出をおこなったリコール届出番号が対象

以上

リコールステッカー貼付の廃止について

リコールによる改善にあたり、自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置としてリコール改善実施済車に対してリコールステッカーを貼付しておりましたが、統一的なリコールステッカー貼付の廃止に伴い、過去のリコール届出についても令和2年11月1日以降に改善を実施するものは当該ステッカーの貼付を廃止することといたしましたので、下記のとおり報告いたします。

なお、当該変更措置に関しましては、別添の案内を本田技研工業株式会社HPで周知して参りますとともに、リコール改善の実施状況等のご確認につきましては、本田技研工業株式会社のHPでの検索又はお客様相談センターにて承っておりますことを申し添えいたします。

記

○ リコール届出書及びリコール届出一覧表の訂正内容

【訂正箇所】

自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置

【訂正内容】

「改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に、No. ●●●●※のステッカーを貼付する。」等の記述を削除する。

※弊社が令和2年10月31日までに届出をおこなったリコール届出番号が対象

以上

新大洲本田摩托有限公司

リコールステッカー貼付の廃止について

リコールによる改善にあたり、自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置としてリコール改善実施済車に対してリコールステッカーを貼付しておりましたが、統一的なリコールステッカー貼付の廃止に伴い、過去のリコール届出についても令和2年11月1日以降に改善を実施するものは当該ステッカーの貼付を廃止することといたしましたので、下記のとおり報告いたします。

なお、当該変更措置に関しましては、別添の案内を本田技研工業株式会社HPで周知して参りますとともに、リコール改善の実施状況等のご確認につきましては、本田技研工業株式会社のHPでの検索又はお客様相談センターにて承っておりますことを申し添えいたします。

記

○ リコール届出書及びリコール届出一覧表の訂正内容

【訂正箇所】

自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置

【訂正内容】

「改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に、No. ●●●●※のステッカーを貼付する。」等の記述を削除する。

※弊社が令和2年10月31日までに届出をおこなったリコール届出番号が対象

以上

五羊－本田摩托（広州）有限公司

リコールステッカー貼付の廃止について

リコールによる改善にあたり、自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置としてリコール改善実施済車に対してリコールステッカーを貼付していましたが、統一的なリコールステッカー貼付の廃止に伴い、過去のリコール届出についても令和2年11月1日以降に改善を実施するものは当該ステッカーの貼付を廃止することといたしましたので、下記のとおり報告いたします。

なお、当該変更措置に関しましては、別添の案内を本田技研工業株式会社HPで周知して参りますとともに、リコール改善の実施状況等のご確認につきましては、本田技研工業株式会社のHPでの検索又はお客様相談センターにて承っておりますことを申し添えいたします。

記

○ リコール届出書及びリコール届出一覧表の訂正内容

【訂正箇所】

自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置

【訂正内容】

「改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に、No. ●●●●※のステッカーを貼付する。」等の記述を削除する。

※弊社が令和2年10月31日までに届出をおこなったリコール届出番号が対象

以上

Thai Honda Manufacturing Co., Ltd.

リコールステッカー貼付の廃止について

リコールによる改善にあたり、自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置としてリコール改善実施済車に対してリコールステッカーを貼付していましたが、統一的なリコールステッカー貼付の廃止に伴い、過去のリコール届出についても令和2年11月1日以降に改善を実施するものは当該ステッカーの貼付を廃止することといたしましたので、下記のとおり報告いたします。

なお、当該変更措置に関しましては、別添の案内を本田技研工業株式会社のHPで周知して参りますとともに、リコール改善の実施状況等のご確認につきましては、本田技研工業株式会社のHPでの検索又はお客様相談センターにて承っておりますことを申し添えいたします。

記

- リコール届出書及びリコール届出一覧表の訂正内容

【訂正箇所】

自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置

【訂正内容】

「改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に、No. ●●●●※のステッカーを貼付する。」等の記述を削除する。

※弊社が令和2年10月31日までに届出をおこなったリコール届出番号が対象

以上


Honda Vietnam Co., Ltd.

リコールステッカー貼付廃止のお知らせ

リコールを実施したお車に貼付しておりましたリコールステッカーを、令和2年11月1日より、令和2年10月31日までのリコール届出を含め、一律に貼付を廃止します。


リコールステッカー貼付位置の代表例(四輪車)

運転者席側ドア開口部ドアストライカー付近



リコールステッカー貼付位置の代表例(二輪車)

車台番号付近



リコールステッカー

廃止となります



お客様車両のリコール実施有無をご確認される場合は、以下いずれかの方法等でご確認頂けます。

確認方法		備考
1	リコール改善措置作業実施後車両に施す「識別」を確認	識別の位置については各リコールの「改善箇所説明図」(*)よりご確認頂けます。 (*)改善箇所説明図は該当リコールページの改善箇所説明図をクリックすることでご確認頂けます。
2	弊社HPでの検索	以下弊社HPの対象車両検索画面からご確認頂けます。 ホンダHP>リコール等情報の対象車両・対象製品の検索(四輪車・二輪車) URL: https://www.honda.co.jp/recall/?from=navi_header
3	弊社お客様相談センターへのお問い合わせ	以下弊社お客様相談センターへの問い合わせによりご確認頂けます。 ・四輪車:0120-112010 ・二輪車:0120-086819