



対策箇所説明図




車わくに電気配線を組み付ける際に、配線被覆を損傷させたものがあり、このままの状態で使用を続けると、当該電気配線が短絡するものがある。

A-A断面

対策前



対策後



対策内容

全車両、保護用ゴム製シートを取付けるとともに、当該電気配線の被覆の損傷状況を点検し、被覆に損傷があるものは補修し、芯線が損傷しているものは新品と交換する。

注：□内は対策部品を示す。