


対策箇所説明図③



注：□内は交換部品を示す。

対策内容

全車両、Gセンサーを良品と交換する。