




対策箇所説明図



矢視図



識別：黄色ペイント塗布




欠陥発生箇所


[成形不良により、R寸法の小さいものがあるため、亀裂が入るおそれがある。]

[A-A断面拡大図]

対策前



対策後



対策内容

[全車両、燃料タンクを良品と交換する。]

注：[]内は交換部品を示す。