




対策箇所説明図



バッテリーケーブルのクリップの取付けが不適切なため、当該バッテリーケーブルの被覆が損傷する場合がある

対策内容

対策前	対策後
クリップ 耐熱保護被覆 (ガラスチューブ)	保護被覆 (コルゲートチューブ) クリップ 延長部分
対策内容: バッテリーケーブルの保護被覆を延長する	

内は交換部品を示す。