


対策箇所説明図



プロペラシャフト

識別ラベル

センタベアリング (中間軸受)

欠陥発生箇所

「プロペラシャフトに亀裂の発生しているものがある。」

識別：対策済車両には、センタベアリング側面に黄色ペイントを塗布する。

対策内容

全車両、プロペラシャフトの識別ラベルを点検し、製造番号が94062010001から94071310069のものは、プロペラシャフトを良品と交換する。

〈製造番号〉



製造番号
(下段、下11桁)

(例) 9 4 0 7 0 1 1 0 0 1 2
年 月 日 通し番号

注：□内は交換部品を示す。