




## 対策箇所説明図



識別：改善済車両には、エンジンハンガーに黄ペイントを塗布する。

バルブスプリング



拡大図

### 基準不適合発生箇所

バルブスプリングの加工工程において、微細な亀裂（ヘアクラック）が発生したものがあり、このままの状態で使用が続けると、バルブスプリングが折損するおそれがある。

### 改善内容

全車両、バルブスプリングを良品と交換する。

注：□ は交換部品を示す。