



対策箇所説明図

改善の内容

全車両、ロアボールジョイント（ナックルアーム付き）を良品と交換する。

ロアボールジョイント（ナックルアーム付き）

A-A断面



注：□は交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

ロアボールジョイントの球部表面に仕上げの粗いものがあるため、樹脂製シートが異常に摩耗し、ロアボールジョイントがナックルアームから外れるおそれがある。

