

対策箇所説明図


交流発電機駆動用ベルト

改善前

(ベルト外観図)



(ベルト断面図)




改善後

(ベルト外観図)




(ベルト断面図)



改善内容

(全車両、交流発電機駆動用ベルトを改善品と交換する。)

注：□内は交換部品を示す。



基準不適合発生箇所

(強度が不足しているため、比較的短い走行距離で切損するおそれがある。)