


改善箇所説明図 ②

改善内容

全車両、コネクタカバーを対策品と交換する。



注：□ は交換部品を示す。