


改善箇所説明図 ①

改善内容

全車両、雑音防止用コンデンサを良品と交換する。



注：□は交換部品を示す。