




改善箇所説明図



改善前



改善後



改善内容

全車両、シフトケーブルを対策品と交換し、シフトケーブルの取りまわしを変更する。

注：□内は交換部品を示す。