




改善箇所説明図



改善前	 材質：クロロプレンゴム
改善後	 材質：エチレンプロピレンゴム

改善内容

・全車両、当該ゴムプラグを対策品と交換する。

注：□は交換部品を示す。