


改善箇所説明図

ロールオーバーバルブ
取付用部品





基準不適合発生箇所

燃料タンクの上部に取り付けられている樹脂製のロールオーバーバルブ取付用部品に成形不良のものがあり、このままの状態で使用を続けると、当該部品と燃料タンクの間ですき間が発生し、燃料が漏れるおそれがある。

改善内容

全車両、当該部品を点検し、不良品は燃料タンクを良品と交換する。



識別

改善済車両には、燃料タンクのブラケットに黄ペイントを塗布する。

燃料タンク

注：[] 内は交換部品を示す。