




改善箇所説明図



改善前



改善後



改善の内容

全車両、後席乗員用左足かけの取付金具の溶接を点検し、表側に溶接のないものは修正する。