



改善箇所説明図



改善内容

当該操作スイッチユニットの取付け状態を点検し、不良なものは当該操作スイッチユニットを新品と交換する。

注: は交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

操作スイッチユニットが正規の位置からずれた状態で取付けられたものがあるため、ハンドル操作時に当該操作スイッチユニットの電気配線が外れるものがある。