


改善箇所説明図②



改善内容

全車両、発電機のロット番号 (36K
～43W、49M～54K、4X3～56M)
を確認し該当するものは良品と交換
する。

注：□は交換部品を示す。

発電機のダイオード（半導体）及びICレギュレータ（電圧調整器）に製造不良のものがあ
り、そのままの状態で使用を続けると、当該部品が接触不良を起こしてバッテリーに充電できなくなり、原動機が停止するおそれがある。