


改善箇所説明図




改善の内容①

全車両、フロントパイプを対策品と交換する。


改善前

(フロントパイプ取付金具)



改善後

(フロントパイプ取付金具)



注: □ は交換部品を示す。