


改善箇所説明図

改善内容

全車両、当該バルブを内蔵した
負圧ホースを良品と交換する。

識別：負圧ホースのチェックバルブ
部へ白ペイントを塗布する。




チェックバルブ
(逆止弁)



作動弁


ボデー



基準不適合発生箇所

〔ボデー内径寸法の小さいものがあり、
当該バルブ内の部品（作動弁）が作動
しなくなるおそれがある。〕

負圧ホース



注： 内は交換部品を示す。