




### 改善箇所説明図③




スピードメータギヤ

#### 改善内容

全車両、スピードメータギヤを改善品と交換する。

識別：スピードメータケーブル取付け付近のサイドケース上部に黄色ペイントを塗布する。

注：□ は交換部品を示す。



スピードメータケーブル

トランスミッションケース

基準不適合発生箇所

矢視A

手動変速機付車のスピードメータギヤの材質等に不適切なものがあり、当該ギヤが摩耗し、最悪の場合、速度計が機能しなくなるおそれがある。