


改善箇所説明図




制動装置の前輪用ブレーキ配管と制動装置の油圧配管の隙間が少ないものがあり、そのままの状態で使用を続けると、作業時等の車体の振動で干渉し、最悪の場合、当該ブレーキ配管が損傷してブレーキオイルが漏れ、制動力が低下するおそれがある。

改善内容

全車両点検し、前輪用ブレーキ配管が損傷しているものは、良品と交換する。

また、全車両、かじ取り装置の油圧配管及び後輪用ブレーキ配管を対策品と交換し、取回しを変更して隙間を確保する。

ペイント塗布部



注：□ は、交換部品を示す。

識別：

かじ取り装置の油圧配管取り付けボルトに白色ペイントを塗布する。