



改善箇所説明図



改善の内容

全車同、当該ホース及びチューブを対策品（クランプ付）と交換する。



注： 内は交換部品及び追加部品を示す。