


改善箇所説明図

電気配線


改善前

コネクター収納箱 電気配線



改善後

リレー ヒューズ




対策用電気配線 取付け用バンド


改善の内容

全車両、対策品の電気配線（リレー、ヒューズを含む）を追加する。

注：□は対策部品を示す。



注：フレームの下側に青色のワッペンを貼付する。



基準不適合発生箇所

電気装置の電気配線が不適切なため、バッテリーの充電量が不足している状態になって、電圧が低下し、最悪の場合、前照灯の光度が不足するおそれがある。