



改善箇所説明図 ① (GR7DA)




燃料ポンプシール材

改善前



改善後



改善の内容

全車両、当該シール材を対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。