




改善箇所説明図



改善内容

全車両、当該吸気遮断バルブを対策品と交換する。

識別:ダクト部に黄色ペイント塗布



アイドリングストップ・アンド・スタートシステム装着車において、吸気遮断バルブのレバー及びリンク部ピンの強度が不足しているため、このまま使用すると当該レバーが破損またはリンク部ピンが折損し、最悪の場合、エンジンが始動できなくなるおそれがある。

注: は対策部品を示す。