




改善箇所説明図



識別：交換したブレーキパイプに
白色のペイントを塗布する。



基準不適合箇所

制動装置の運転者席内のブレーキパイプの取回しが不適切なものがあり、当該ブレーキパイプと駐車ブレーキレバーが干渉し、そのままの状態で使用を続けると、当該ブレーキパイプが損傷して、ブレーキ液が漏れ、制動力が低下するおそれがある。

改善内容

全車両点検し、当該ブレーキパイプと駐車ブレーキレバーの隙間が少ないもの（注参照）及び損傷しているものは、当該ブレーキパイプを良品と交換する。

注：隙間が10mm未満。