


改善箇所説明図



駐車ブレーキ

変速機

基準不適合発生箇所

制動装置の駐車ブレーキのケーブルを
変速機に取付固定する金具（ブラケット）
において、当該ブラケットが強度不良のた
め、そのままの状態で使用を続けると、最
悪の場合、当該ブラケットが折損し、駐車
ブレーキが作動不能に至るおそれがある。


操作ケーブル

車両前方

ブラケット


注： **ブラケット** を交換する。

改善前



リブ溶接

改善後



リブなし・平板

改善の内容
形状を変更して強度増加した。

識別：改善後ブラケットは、形状（リブなし、平板）で識別する。