


改善箇所説明図



改善の内容

全車同、当該ABSコントロールユニットを良品と交換する。

コントロールユニットの部品番号

		改善前	改善後
R34型車	後輪駆動車	47850 AA000	47850 AA080
U30型車	前輪駆動車	47850 AD010	47850 AD080
	全輪駆動車	47850 AD300	47850 AD380

識別：黄色のペイントをモデルテンプレート横に塗布する。

注： は交換部品を示す。