



改善箇所説明図 ①



溶接部:


基準不適合発生箇所

駐車ブレーキの取付金具（ブラケット）のフレームへの溶接が不適切なため、強度が不足しているものがあり、そのままの状態で使用を続けると、ブラケットが変形し、最悪の場合、駐車ブレーキの機構が外れて駐車ブレーキが作動しなくなるおそれがある。


識別：駐車ブレーキ下方に黄色ペイントを塗布する。

注： 内は追加部品を示す。

(改善前)



(改善後)



改善の内容

全車両、ブラケットの溶接不足部分を溶接するとともに、補助板を追加して溶接する。